Приложения

Приложение А. Назначение контактов ЭБУ для входных сигналов

В таблице указаны номиналы элементов входных цепей. В столбцах GND, +5V, VBR приведены значения подтягивающих резисторов к соответствующим потенциалам. Для пустых ячеек элементы отсутствуют.

№ конт. разъема ЭБУ	№ADC	Стандартное назначение	Фильтр R	Фильтр С	GND	+5V	VBR
		Анал	оговые канали	Ы			
X2:J4	2	ДАД	22k	33n	100k		
X2:J2	4	ДТВ	22k	33n		2,15k	
X2:J3	5	ДТОЖ	22k	33n		2,15k	
X1:F4	7	ДДХ	22k	33n	51,1k		
X2:H4	8	ДК2	10k	33n			
X1:F3*	9	CTB		33n			
X2:G3	10	ДПД31	22k	33n		330k	
X1:E4	11	ДППА2	22k	33n	470k		
X2:G4	12	ДК1	10k	33n			
X1:D4	13	ДППА1	22k	33n	470k		
X1:E3	14	КК	22k	33n		1k	
X2:G2	15	ДПД32	22k	33n	330k		
		Диск	ретные канали	Ы			
X1:J5	-	ЗВК	22k	33n			4,7k
X2:K4	-	ДДМ	51,1k	220p			300
X1:C2	-	KK1	22k	33n	5,6k		
X1:C3	-	KK2	22k	33n	5,6k		
X1:C4	-	ПТП	51,1k	220p	3,16k		
X1:C5	-	ПТИ	51,1k	220p	3,16k		
X2:E5	-	ПС	51,1k	220p		4,7k	
X1:G4	-		51,1k	220p			10k

Примечания:

^{*} Только для ЭСУД Largus. Канал содержит делитель напряжения, обеспечивающий диапазон измерения $0...23~\mathrm{B}.$

Приложение Б. Назначение контактов ЭБУ для выходных дискретных сигналов

Обозначение	№ контакта	Стандартное	Номинальный	Примечание
сигнала	разъема ЭБУ	назначение	ток, А	Примечание
DO1.7	X2:F2	Клапан VIS	4,5	
DO1.8	X2:A2	НДК1	20	
DO1.9	X2:A3	НДК2	20	
DO1.15	X2:H2	PB1		
DO1.16	X1:H3	PB2		
DO1.17	X1:G2	ДРС		
DO1.18	X1:F2	РМК		
DO1.19	X1:B4		0,6	
DO1.20	A1.D4			
DO1.21	X1:J4	PTH		
DO1.23	X1:A4			
DO1.24	X2:F4			

Приложение В. Назначение контактов ЭБУ для каналов зажигания и форсунок

Наименование канала	Номер контакта ЭБУ
Катушка зажигания 1	X2:N5
Катушка зажигания 2	X2:N4
Катушка зажигания 3	X2:N3
Катушка зажигания 4	X2:N2
Форсунка 1	X2:B2
Форсунка 2	X2:C2
Форсунка 3	X2:C3
Форсунка 4	X2:D2

Приложение Г. Назначение контактов ЭБУ для ШИМ-каналов

Наименование канала	Номер контакта ЭБУ	Номинальный ток, А	
PWM1	X2:A5	4,5	
PWM2	X1:J2/X2:D3	4,5	

Приложение Д. Назначение контактов разъемов ЭБУ


Типы контактов в таблице:

I - входной сингал, О - выходной сигнал,

А - аналоговый входной сигнал,

VS - питание датчиков, GS - масса датчиков,

GND - масса, PWR - питание.



Разъем Х1

$N_{\underline{0}}$	Тип	Назначение	Примечание
A1			
A2			
A3			
A4	O		Largus: Выход на тахометр
A5	I	Замок зажигания (КЛ15)	
B1			
B2			
B3			
B4	O	DO1.19, DO1.20	Largus: Перегрев двигателя
B5	GND	Масса силовых каскадов	
C1			
C2	I	DI	Круиз контроль дискр. 1
C3	I	DI	Круиз контроль дискр. 2
C4	I	DI	Выкл. 1 педали тормоза
C5	I	DI	Выкл. 2 педали тормоза
D1			
D2	VS	Питание датчиков	5V ДППА1
D3	VS	Питание датчиков	5V ДДХ
D4	A	AN13	ДППА1
D5	GS	Масса датчиков	Масса ДППА1
E1			
E2	VS1	Питание датчиков 1	5V ДППА2
E3	A	AN14	КК
E4	A	AN11	ДППА2
E5	GS	Масса датчиков	Масса ДППА2
F1			
F2	O	DO1.18	РМК

уководство пользователя 5 г ггонис мис

№	Тип	Назначение	Примечание
F3	A	AN9	Largus: Контроль вентилятора
F4	A	AN7	ДДХ
F5	GS	Масса датчиков	Масса ДДХ
G1			
G2	О	DO1.17	ДРС Largus: Лампа СЕ
G3			Largus: Сигнал расхода топлива
G4	I	DI	
G5	I/O		Largus: Связь с иммобилайзером
H1			
H2	О	DO1.15	PB1
Н3	О	DO1.16	PB2
H4	I/O	CAN H	
H5	I/O	CAN L	
J1			
J2	O	PWM2	Соединен с Х2:D3, КПА
J3	O	Управление главным реле	
J4	O	DO1.21	PTH
J5	I	DI	3BK
K1			
K2			
K3	VBR	+АБ после главного реле	
K4	GND	Масса силовых каскадов	
K5	GND	Масса силовых каскадов	
L1			
L2			
L3	VBR	+АБ после главного реле	
L4	GND	Масса силовых каскадов	
L5	GND	Масса силовых каскадов зажигания	

Разъем Х2

$N_{\underline{0}}$	Тип	Назначение	Примечание
A1	О	Привод ДЗ-1 (+)	
A2	О	DO1.8	НДК1
A3	O	DO1.9	НДК2
A4	О	Привод ДЗ-2 (-)	
A5	О	PWM1	КГРМ
B1			
B2	O	Форсунка 1	
В3			
B4	I	ДПКВ «А»	
B5	I	ДПКВ «В»	
C1			
C2	O	Форсунка 2	
C3	О	Форсунка 3	
C4	I/O	LIN	
C5	GND	Масса электроники	
D1			

6

ykobogetbo nonbsobatena Si frome vic

No	Тип	Назначение	Примечание
D2	О	Форсунка 4	1
D3	О	PWM2	Соединен с Х1:Ј2, КПА
D4	I/O	CAN H	
D5	I/O	CAN L	
E1			
E2	I		Largus:ДСА
E3	VS	Питание датчиков	5V ДПДЗ
E4	I	ДФ/ДПРВ	
E5	I	DI	
F1			
F2	O	DO1.7	Клапан VIS
F3	VS	Питание датчиков	5V ДАД
F4			
F5	GS	Масса датчиков	Масса ДПДЗ
G1			
G2	A	AN10	ДПД31
G3	A	AN15	ДПД32
G4	A	AN12	ДК1
G5	GS	Масса датчиков	Масса ДК1
H1			
H2	A	Сигнал ДД, контакт 1	
НЗ	<u>A</u>	Сигнал ДД, контакт 2	HICO
H4	A	AN8	ДК2
H5	GS	Масса датчиков	Масса ДК2
J1	Α	AN4	нтр
J2 J3	<u>A</u>	AN5	ДТВ
J4	A .	AN2	ДТОЖ
J5	A GS		ДАД Масса ДАД, ДТВ, ДТОЖ
V1	US	Масса датчиков	масса дад, дтв, дтож
K2			
K3			
K4	I	DI	ДДМ
K5	GS	Масса датчиков	7441
1.1	0.5	тичи дат писов	
L2			
L3			
L4			
L5			
M1			
M2			
M3			
M4			
M5			
N1			
N2	O	K34	
N3	O	K33	
N4	O	K32	
N5	O	K31	